


AUSWERTUNG WASSER- DURCHLAUF

Lisa & Emilia






Bauteile am Standort

Bauteil 1


Vergleichswerte:
Waschbecken – 6 l/min
Dusche – 12 l/min



- Bei Waschbecken in Stockwerk 1 besteht Handlungsbedarf
- Bei Kaltwasser Dusche in Stockwerk 1 & 2 auch
- Bei Warmwasser Dusche passen die Werte gut

Bauteil 5

Vergleichswerte:
Waschbecken – 6 l/min
Dusche – 12 l/min




- Bei Waschbecken besteht Handlungsbedarf
- Werte der Duschen passen

Bauteil 7

Vergleichswerte:

Waschbecken – 6 l/min

Dusche – 12 l/min



- Werte der Duschen in Stockwerk 4 sind bedenklich – jedoch liegen hier Messfehler vor
- Alle anderen passen
- Unsere Zimmer sind im Stockwerk 2 und es fühlt sich sowohl der Wasserdruck bei dem Waschbecken und bei der Dusche gut an

Bauteil Vergleich

Vergleichswerte:
Waschbecken – 6l/min
Dusche – 12l/min

- Werte im Bauteil 7 passen gut
- Bauteil 1 & 5 sind die Werte zu verbessern

